ため池ハザードマップ　運昌寺池
【浸水想定区域】

　このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
　この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
　浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
　なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課 (0531)23-3518

決壊の種類

浸透破壊 (水みち)	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊 (大雨／水の浸透)	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊 (水の越流)	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。



凡　例

- 風水害避難所
- 地震避難所
- 地震災害避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 医療救護所（必要に応じて開設）
- 交番・駐在所
- 消防団分団
- 保育園・子ども園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険流域
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害特別警戒区域（土石流）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（土石流）
- 砂防指定地
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

0　100　200　300　400　500m

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。
（承認番号）3東三都（測）第1-8号
急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流による危険区域、土石流危険流域、土砂災害特別警戒区域、
土砂災害警戒区域は令和3年の内容である。

平成30年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ　清水池
【浸水想定区域】

　このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
　この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
　浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
　なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課 (0531)23-3518

決壊の種類

浸透破壊 	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊 	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

浸水深の目安



最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

凡　例

- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 到達時間



この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。（承認番号）３東三都（測）第1-8号
急傾斜地崩壊危険箇所は令和３年の内容である。

0　50　100　150　200　250m

平成30年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ　権現池
【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課 (0531)23-3518

決壊の種類

浸透破壊（水みち）	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊（大雨／水の浸透）	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊（水の越流）	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満



凡　例

- 風水害避難所
- 地震避難所
- 福祉避難所（必要に応じて開設）
- 地震災害避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 医療救護所（必要に応じて開設）
- 市役所
- 消防署・分署
- 消防団分団
- 保育園・子ども園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険流域
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害特別警戒区域（土石流）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（土石流）
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。
（承認番号）３東三都（測）第1-8号
急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流による危険区域、土石流危険流域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は令和３年の内容である。

平成30年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ　鷲川池
【浸水想定区域】

　このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
　この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
　浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
　なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報　119

災害の通報⇒田原市災害対策本部　(0531)23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課　(0531)23-3518



決壊の種類

浸透破壊（水みち）	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊（大雨・水の浸透）	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊（水の越流）	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

凡　例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 保育園・子ども園
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

0　50　100　150　200　250m

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。
（承認番号）３東三都（測）第1-8号

平成30年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ　五軒丁池
【浸水想定区域】

　このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
　この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
　浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
　なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課 (0531) 23-3518

決壊の種類

浸透破壊	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。



浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

凡　例

- 風水害避難所
- 地震避難所
- 福祉避難所（必要に応じて開設）
- 地震災害避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 医療救護所（必要に応じて開設）
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

0　50　100　150　200　250m

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。
（承認番号）3東三都（測）第1-8号
急傾斜地崩壊危険箇所、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は令和3年の内容である。

平成30年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ　上堀池
【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課　(0531) 23-3518



凡例

- 地震災害避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 医療救護所（必要に応じて開設）
- 保健所
- 市役所
- 消防団分団
- 保育園・子ども園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類

浸透破壊（水みち）	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊（大雨、水の浸透）	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊（水の越流）	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

0　100　200　300　400　500m

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。
(承認番号) ３東三都（測）第 1-8号
急傾斜地崩壊危険箇所、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は令和３年の内容である。

平成 30 年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ　釜鋳硲池
【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難指示等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和４年３月作成

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への急報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531)23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所　産業振興部　農政課 (0531)23-3518

決壊の種類

浸透破壊	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。



凡例

- 風水害避難所
- 地震避難所
- 福祉避難所（必要に応じて開設）
- 地震災害避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 医療救護所（必要に応じて開設）
- 保健所
- 交番・駐在所
- 保育園・子ども園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

最大浸水深

- 5m 以上
- 2m ～ 5m 未満
- 1m ～ 2m 未満
- 0.5m ～ 1m 未満
- 0.5m 未満

浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

0　100　200　300　400　500m

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。
（承認番号）３東三都（測）第 1-8 号
急傾斜地崩壊危険箇所、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は令和３年の内容である。

平成 30 年都市計画基本図より作成