

ため池ハザードマップ 平沢池 【浸水想定区域】


このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。


浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

浸水深の目安



最大浸水深



非常時緊急連絡先


救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

決壊の種類



凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 交番・駐在所
- 消防団分団
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険流域
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 砂防
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

ため池ハザードマップ スル沢池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

決壊の種類



非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

凡 例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 交番・駐在所
- 消防団分団
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害危険渓流による危険区域
- 土砂災害危険流域
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 砂防
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

浸水深の目安



ため池ハザードマップ 姫栗池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。


浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

決壊の種類

	ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548


ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険流域
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

浸水深の目安



ため池ハザードマップ 庚申池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満


決壊の種類



ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。



ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。



大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を超えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



凡 例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険渓流域
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

ため池ハザードマップ 大久保池 【浸水想定区域】


このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。


浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

浸水深の目安



決壊の種類




非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518



【浸水想定区域】

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。



田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

東部ポンプ場

大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

5.0m以上
2m~5m未満
1m~2m未満
0.5m~1m未満
0.5m未満

-  風水害避難所
-  地震時避難所
-  緊急避難場所
-  同報系防災行政無線屋外拡声子局
-  保育園
-  急傾斜地崩壊危険箇所
-  土石流危険流域
-  土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
-  土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
-  土砂災害警戒区域(土石流)
-  第二次緊急輸送道路
-  到達時間

P. 6

平成22年都市計画基本図より作成

ため池ハザードマップ 西光寺池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

決壊の種類

- 浸透破壊**
ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
- すべり破壊**
ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
- 越流破壊**
大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



青津公民館

神戸市民館

神戸保育園

赤松公民館

凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

ため池ハザードマップ 神戸大池 【浸水想定区域】


このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深



凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 病院
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

浸水深の目安



決壊の種類

- 浸透破壊**
ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなり、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
- すべり破壊**
ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
- 越流破壊**
大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

【浸水想定区域】

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。


大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

 5.0m以上
 2m~5m未満
 1m~2m未満
 0.5m~1m未満
 0.5m未満



田原市役所 産業振興部 農政課(0531)23-3518

浸水深の目安



- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 保育園
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- ●●●●● 到達時間

ため池ハザードマップ 谷熊長池
【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

非常時緊急連絡先
救助等⇒消防への通報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先
田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

最大浸水深
5.0m以上
2m～5m未満
1m～2m未満
0.5m～1m未満
0.5m未満

凡 例
風水害避難所
地震時避難所
緊急避難場所
同報系防災行政無線屋外拡声子局
保育園
消防団分団
急傾斜地崩壊危険箇所
土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
第一次緊急輸送道路
第二次緊急輸送道路
到達時間

決壊の種類
浸透破壊
すべり破壊
越流破壊

浸水深の目安
5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
1.0m おとなの腰までつかる程度
0.5m おとなの膝までつかる程度
0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

田原東部市民館分館
東部分団 1号
東部保育園
田原東部小学校
田原東部市民館

ため池ハザードマップ 赤松新池 赤松新池上池・下池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

決壊の種類

浸透破壊	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
すべり破壊	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。 また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
越流破壊	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。


非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 到達時間

ため池ハザードマップ 猿田池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。



凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険流域
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

決壊の種類

- 浸透破壊**
ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
- すべり破壊**
ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
- 越流破壊**
大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。


非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



0 100 200 300 400 500m

平成22年都市計画基本図より作成


ため池ハザードマップ 大ヶ口池(上) 大ヶ口池(下) 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。




最大浸水深



凡例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険流域
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 砂防指定地
- 到達時間

決壊の種類



非常時緊急連絡先


救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



ため池ハザードマップ 島添池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。



最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

凡 例

- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 砂防指定地
- 到達時間

決壊後1分


決壊後3分

決壊後5分


決壊の種類



ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。



ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。



大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先


救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



ため池ハザードマップ 大正池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。


浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

浸水深の目安



非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

凡例

- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 消防団分団
- 保育園
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険渓流域
- 砂防
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類



ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。



ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。



大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

ため池ハザードマップ 大池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m～5m未満
- 1m～2m未満
- 0.5m～1m未満
- 0.5m未満

凡例

- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 消防団分団
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類

- 浸透破壊**
ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
- すべり破壊**
ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。
また、地震により堤体がゆれることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
- 越流破壊**
大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

浸水深の目安



ため池ハザードマップ 大坂池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。


決壊の種類



ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。



ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。



大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m~5m未満
- 1m~2m未満
- 0.5m~1m未満
- 0.5m未満

凡 例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 医療救護所
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険流域
- 土石流危険渓流による危険区域
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

浸水深の目安



非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

ため池ハザードマップ 破岩池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。



最大浸水深

- 5.0m以上
- 2m~5m未満
- 1m~2m未満
- 0.5m~1m未満
- 0.5m未満


凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 保育園
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険流域
- 土石流危険渓流による危険区域
- 第一次緊急輸送道路
- 到達時間

決壊の種類

- 浸透破壊**
ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
- すべり破壊**
ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
- 越流破壊**
大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

浸水深の目安



非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先



田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518



ため池ハザードマップ 清田池 【浸水想定区域】


このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。
この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。
浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

- ### 凡 例
- 風水害避難所
 - 地震時避難所
 - 緊急避難場所
 - 同報系防災行政無線屋外拡声子局
 - 交番・駐在所
 - 消防署
 - 消防団分団
 - 防災倉庫
 - 急傾斜地崩壊危険箇所
 - 土石流危険渓流による危険区域
 - 土石流危険渓流域
 - 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
 - 土砂災害特別警戒区域(土石流)
 - 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
 - 土砂災害警戒区域(土石流)
 - 砂防指定地
 - 第一次緊急輸送道路
 - 到達時間




非常時緊急連絡先
救助等⇒消防への通報 119
災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先
田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518



浸水深の目安



ため池ハザードマップ アラコ池

【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

アラコ池

決壊後1分

決壊後3分


決壊後5分

芦ヶ池農業公園
サンテドーム

芦ヶ池農業公園
サンテドーム前広場

田原市

決壊の種類



非常時緊急連絡先


救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

最大浸水深



凡 例



ため池ハザードマップ 滝頭上池 滝頭下池

【浸水想定区域】


このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。


浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

浸水深の目安



最大浸水深



非常時緊急連絡先


救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518


決壊の種類



ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。



ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。



大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

凡例

凡例



ため池ハザードマップ 大久保山田池上池 大久保山田池下池 【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

決壊の種類

 浸透破壊	ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
 すべり破壊	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。
 越流破壊	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部 (0531) 23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課 (0531) 23-3518

田原南部市民館



南部分団2号



大久保山田池上池

大久保山田池下池

決壊後1分

決壊後3分

決壊後5分

黒河集会所

最大浸水深

5.0m以上
2m～5m未満
1m～2m未満
0.5m～1m未満
0.5m未満

凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間

浸水深の目安



ため池ハザードマップ 神池

【浸水想定区域】


このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。


浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の想定区域と異なる場合がありますので、注意してください。

浸水深の目安



決壊の種類



非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報⇒田原市災害対策本部(0531)23-3548

ため池管理に関する連絡先

田原市役所 産業振興部 農政課(0531)23-3518

最大浸水深



凡例

- 風水害避難所
- 地震時避難所
- 緊急避難場所
- 同報系防災行政無線屋外拡声子局
- 消防団分団
- 防災倉庫
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流による危険区域
- 土石流危険渓流域
- 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)
- 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域(土石流)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 到達時間