


【添付資料6】地質調査資料



事業用地を示す。

← 雨水排水路1号 集水区域A・B、グラウンド、テニスコートの雨水排水路を示す。

← 雨水排水路2号 赤羽根東山2号線 (道路) 側溝の雨水排水路を示す。

← 雨水排水路3号 校舎等敷地内 (グラウンド、テニスコートは除く) の雨水排水路を示す。
※調整池へ一時貯留

— 給水本管を示す。

— 排水本管を示す。

ボーリング柱状図

調 査 名 田原市給食センター整備運営事業に係る地質調査業務

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No . 1			調査位置		愛知県田原市赤羽根町地内					北緯			
発注機関	田原市					調査期間		平成 22年 7月 12日 ~ 22年 7月 15日				東経		
調査業者名						照査者		管 理 者		コ ア 鑑 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	KBM +8.34m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具		半自動モンケン(自動落下法)	
総掘進長	24.00m								エンジン		ポンプ		V - 6	
									Y B M - 0 5					
									N S A D - 7					

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試料採取			室内試験 (月日)	掘進 月日		
											深度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深度 (m)	試験名 および結果	深度 (m)	試験 番号			採取 方法	
												0 〃 (m)	10 〃 (m)	20 〃 (m)										
1					埋土	茶褐 暗灰 茶灰			GL-1.00mまでシルト混じり砂礫 径2～50mm程度の角礫主体 以深、礫混じりシルト 粘性中位 径2～30mm程度の角礫混入 GL-2.10m付近及びGL-3.30m付近で 草根混入	7/12 1.20	1.15	2	1	1	4 30									
2											1.45													
3											2.15	3	2	3	8 30									
4	4.34	4.00	4.00								2.45													
5					礫混じりシルト	茶褐			硬い 非常に硬い		3.15	3	2	3	8 30									
6											3.45													
7	1.54	2.80	6.80								4.15	2	2	5	9 30									
8											4.45													
9					砂混じり粘土	茶灰			非常に硬い 硬い		5.15	3	3	2	8 30									
10											5.45	6	6	10	22 30									
11											6.15													
12											6.45	5	5	5	15 30									
13	-5.01	3.85	13.35		細砂	茶灰			含水少ない 粘性中位		7.15													
14											7.45	5	4	5	14 30									
15											8.15													
16											8.45													
17					シルト混じり細砂	黄茶灰			含水少ない 若干雲母片混入 GL-13.15～13.25m間で砂礫を挟在		9.15	3	3	3	9 30									
18											9.45													
19											10.15	4	5	5	14 30									
20											10.45													
21					チャート	暗灰			5～20cm程度の棒状に試料採取できる		11.15	8	9	9	26 30									
22											11.45													
23											12.15	5	5	6	16 30									
24											12.45													
25											13.15	5	5	4	14 30									
26											13.45													
27											14.15	4	4	4	12 30									
28											14.45													
29											15.15	5	4	4	13 30									
30											15.45													
31											16.15	4	5	6	15 30									
32											16.45													
33											17.15	6	5	6	17 30									
34											17.45													
35											18.15	3	3	5	11 30									
36											18.45													
37											19.00	貫入不能			60 0									
38											19.00	貫入不能			60 0									
39											20.00	貫入不能			60 0									
40											20.00	貫入不能			60 0									
41											21.00	貫入不能			60 0									
42											21.00	貫入不能			60 0									
43											22.00	貫入不能			60 0									
44											22.00	貫入不能			60 0									
45											23.00	貫入不能			60 0									
46											23.00	貫入不能			60 0									
47											24.00	貫入不能			60 0									
48											24.00	貫入不能			60 0									

ボーリング柱状図

調 査 名 田原市給食センター整備運営事業に係る地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 2			調査位置		愛知県田原市赤羽根町地内				北緯				
発注機関	田原市					調査期間		平成 22年 7月 8日 ~ 22年 7月 10日			東経			
調査業者名					照査者 技術者		管 技 術 者		コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者			
孔口標高	KBM +8.42m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 勾 配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機		YBM - 05		ハンマー 落下用具	半自動モンケン(自動落下法)
総掘進長	26.17m								エンジン		NSAD - 7			

標尺	標高	層厚	深度	柱状	土質	色	相対	相対	記		孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内試験(掘進)	
												深	10cmごとの			打撃回数／貫入量	深	試験名	深	試験	採取		室内
													度	打撃回数	0								
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事		(m)	(m)	10	20	30	(cm)	(m)	度	度	度	番号	方法	(掘進)
1	7.27	1.15	1.15		シルトリ砂礫	茶褐			含水少ない 径2～30mm程度の角礫主体 最大径40mm程度の礫混入		7/9	1.15	4	4	4	12/30							
2					礫混じりシルト	茶褐		非常に硬い～硬い	含水少ない 粘性低い～中位		7/10	1.45	7	9	10	26/30							
3					シルト						7/10	2.15											
4	4.57	2.70	3.85		砂質シルト	黄茶灰		硬い	含水少ない 粘性低い 径2～7mm程度の礫若干混入		7/10	2.45	3	3	3	9/30							
5					シルト混じり細砂	黄茶灰	中位		含水少ない		7/10	3.15											
6	2.42	2.15	6.00		砂礫	淡灰	密な		含水少ない 径2～10mm程度の円礫主体 最大径15mm程度の礫混入 マトリックスは細砂		7/10	3.45	4	4	5	13/30							
7	0.62	1.80	7.80		細砂	淡灰	中位～密な		含水少ない GL-11.90m付近より 径2～10mm程度の円礫混入		7/10	4.15	5	5	5	15/30							
8	-0.48	1.10	8.90		シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	4.45	4	5	4	13/30							
9					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	5.15	5	5	4	14/30							
10					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	5.45	6	8	12	26/30							
11					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	6.15	10	11	13	34/30							
12					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	6.45	7	7	9	23/30							
13	-4.48	4.00	12.90		シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	7.15	5	6	8	19/30							
14					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	7.45	7	8	10	25/30							
15					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	8.15	8	8	10	26/30							
16					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	8.45	7	8	9	24/30							
17					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	9.15	7	8	10	25/30							
18					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	9.45	8	8	8	24/30							
19					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	10.15	8	8	10	26/30							
20	-12.33	7.85	20.75		シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	10.45	5	7	7	19/30							
21					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	11.15	60/2			60/2							
22					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	11.45	貫入不能			60/0							
23					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	12.15	38	22/2		60/12							
24					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	12.45	36	24/8		60/18							
25					シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	13.15	19	41/3		60/13							
26	-17.75	5.42	26.17		シルト混じり細砂	茶灰～黄茶灰	中位		含水少ない 若干雲母片混入		7/10	13.45	37	23/7		60/17							


ボーリング柱状図

調 査 名 田原市給食センター整備運営事業に係る地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 3				調査位置		愛知県田原市赤羽根町地内				北緯			
発注機関	田原市						調査期間		平成 22年 7月 6日 ~ 22年 7月 7日			東経		
調査業者名					照査者 技術者		管技術者		コア 鑑定者		ボーリング 責任者			
孔口標高	KBM +8.44m	角  度	方  向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配  鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機		YBM - 05		ハンマー 落下用具		半自動モンケン (自動落下法)	
総掘進長	23.04m						エンジン		NSAD - 7		ポンプ			V - 6

[illegible]